

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления

МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности по Иглинскому и Нуримановскому районам РБ УНД и ПР ГУ

МЧС России по Республике Башкортостан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Республика Башкортостан, Нуримановский район, с. Красная Горка, ул. Чапаева, 66,

8 (34776) 2-21-98, kops-20@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 5/59

по результатам рассмотрения заявления

«12» сентября 2015 г

с. Красная Горка

17 ч. 20 мин.

Аминев Альфир Абрикович старший инспектор Бирского МОНДиПР

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,

УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

проводящего (-их) обследование, рассматривающего заявление)

в период с 15 час 00 мин до 17 час 00 мин « 12 » сентября 2015 года проведено обследование документов, объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская школа искусств МР Нуримановский район РБ; ИНН 0239002977

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: РБ, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Карла Маркса, 33, обследование проводилось совместно с директором МБУ ДО Нуримановская ДШИ

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Никоновой Раушаней Рамиловной

представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1. краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Отдельное стоящее двухэтажное нежилое здание Сельского дома культуры с. Павловка 2 степени огнестойкости, общей площадью 1-го этажа 512,3, 2-го этажа 294,4, подвальное помещение 47,8 квадратных метра. Стены здания бутовые, снаружи облицованы железом, внутренние стены оштукатуренные, перекрытия 1-го этажа железобетонные, 2-го этажа деревянные. Функциональная пожарная опасность здания - Ф 2.1. Здание электрифицировано, отопление центральное. Здание сельского дома культуры рассчитано на 200 посадочных мест. Детская школа искусств расположена на втором этаже в здании СДК и занимает 4 кабинета, кабинет № 1 - 40 квадратных метра, кабинет № 2 - 40,6 квадратных метра, кабинет № 3 - 28,2 квадратных метра, кабинет № 4 - 11,6 квадратных метра. ДШИ рассчитана на 50 детей, фактически посещает 50 детей. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) имеются, исправны, распроданы по зданию и находятся в легкодоступных местах. Договоров на обслуживание АПС, СОУЭ, Стрелец-Мониторинг отсутствуют. Смонтирован вывод сигнала о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения ФПС МЧС России в ПЧ программно-аппаратного комплекса,

исправно, акты работоспособности не представлены. Планы эвакуации людей имеются в наличии, соответствуют требованиям ГОСТ Р. Здание СДК расположено в радиусе выезда подразделения пожарной охраны и не превышает 10 минут прибытия пожарных подразделений. Декларация пожарной безопасности имеется, составлена в 2010 году. В здании оборудовано 3 пожарных крана, испытание пожарных кранов не проведены. На расстоянии 50м от СДК имеется наружный противопожарный водопровод пожарный гидрант, подъезд имеется. Протокол испытаний по обработке огнезащитным составом конструкций чердачного помещения предоставлен, протокол № Д-677 от 2012 года, выполненный ФГБУ «СЭУ ФПС ИПЛ по РБ». В здании СДК смонтирована автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре, исправна, отсутствуют акты работоспособности. Инструкции по пожарной безопасности имеются, утверждены руководителем. Руководитель пожарно-технический минимум не прошла.

(функциональное назначение объекта защиты (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, водоснабжение) Приводится описание пожарной опасности строительных материалов отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия.

2. в ходе обследования установлено: нарушений не выявлено

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения административного здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки).	Осн.: п. 21, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 (Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений) огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и стеллаж, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.) Пособие к СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1-98 п. 10.1 (В зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из материалов групп Г1-Г4. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2 и С3) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы конструкции соответствовали требованиям группы Г3. В зданиях с чердаками (за исключением зданий IV степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из материалов групп Г3, Г4 не допускается применять кровлю из материалов групп Г3, Г4)
+	2 Не обеспечено внутреннее пожаротушение здания (не проверены на работоспособность сети противопожарного водопровода)	Осн.: ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 (Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов)
+	3 На объекте не проведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ с	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных

	оформлением акта проверки	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 61
4	На объекте не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 63
5	В здании СДК не обеспечена ширина дверей эвакуационных выходов 1,2 м	СНиП 21-01-97* п. 6.16
6	Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 3

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБУ ДО Нуримановская ДШИ Никонова Р.Р.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» сентября 2019 г.



(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБУ ДО Нуримановская ДШИ Никонова Р.Р.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» сентября 2019 г.



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств МР Нуримановский район РБ, расположенное по адресу: РБ, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Карла Маркса, 33 **Не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности**

Обследование проводил:

Старший инспектор Бирского МОНДиПР

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

УНДи ПР ГУ МЧС России по РБ Аминев А.А.



(подпись)

«12» сентября 2019 года

*-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

М.Л.П.*

	оформлением акта проверки	постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 61
4	На объекте не проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 63
5	В здании СДК не обеспечена ширина дверей эвакуационных выходов 1,2 м	СНиП 21-01-97* п. 6.16
6	Руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума	Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 п. 3

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

Директор МБУ ДО Нуримановская ДШИ Никонова Р.Р.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» сентября 2019 г.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Директор МБУ ДО Нуримановская ДШИ Никонова Р.Р.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«12» сентября 2019 г.


(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств МР Нуримановский район РБ, расположенное по адресу: РБ, Нуримановский район, с. Павловка, ул. Карла Маркса, 33 **Не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности**

Обследование проводил:

Старший инспектор Бирского МОНДиПР

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
УНДи ПР ГУ МЧС России по РБ Аминев А.А.

«12» сентября 2019 года

*-место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору


(подпись)

М.Л.П.*

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НУРИМАНОВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Советская ул., 65, с. Красная Горка, Нуримановский район, РБ, 452440
тел.(34776)22291, e-mail: nuriman-dshi@mail.ru. ИНН 0239002977

Начальнику Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по РБ

По результатам рассмотрения заявления МБУ ДО Нуримановская ДШИ
представлен Акт №5/59 от 12.09.2019г

В ответ МБУ ДО Нуримановская ДШИ уведомляет :

Администрация МБУ ДО Нуримановская ДШИ осуществила меры по
устранению нарушений по Акту №5/59 от 12.09.2019г

1. Произведена проверка работоспособности АУПС и СОУЭ с оформлением акта проверки от 24.09.2019г
2. Проведены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово – предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объектов
3. Обеспечено внутреннее пожаротушение здания .Предъявлен Акт испытания внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу от 29.10.2019г
4. В здании Павловского СМФК заменены двери входной группы
5. Директор МБУ ДО Нуримановская ДШИ прошла обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно – технического минимума

Директор МБУ ДО
Нуримановская ДШИ



Р.Р. Никонова