

АКТ  
проверки работоспособности  
(проведения работ по техническому обслуживанию)  
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) ОС РСПИ «Стрелец-Мониторинг», Проверка вывода сигнала на ПЦН  
(указывается вид системы – АПТ, ПС, ОПС, ОС РСПИ и т.д., а также виды выполняемых работ)

МЧС РФ по РБ

Общество с ограниченной ответственностью «Служба Мониторинга – Уфа»  
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте: МБУ ДО ДШИ с.Крестьяне Юрма

расположенном по адресу: ул. Советская 65

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) «30» 10 2020 г.  
на основании лицензии МЧС России от «21» октября 2011г. N 02-Б/00771

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Извещение о пожаре поступает на «ПАК Стрелец-Мониторинг», Система работоспособна.

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Директор  
(должность)  
Алисаева Р.Р.  
(фамилия и инициалы  
представителя заказчика)

«30» 10 2020 г.

Алисаева Р.Р.

(подпись)



Электромонтажник

(должность)

Диденко В.А.

(фамилия и инициалы  
представителя подрядчика  
(лицензиата))

«30» 10 2020 г.

Диденко В.А.  
(подпись)

М.П.

